

Relatório de Inspeção Preditiva

Ponto de inspeção	Válvulas com Acionamento por Corrente
Setor	Setor A
Data	29/09/2020
Nº OS	3244 / 3245 / 3246
Responsável	Eduardo Matos

Fotos	Comentários da inspeção	
	Válvula	Recomendações
	Equipamento	Tq R31/Tq DCPD
	Tipo	Esfera /Corrente
	Diagnostico	Regular
	Data da Inspeção	29/09/2020
	Horario da inspeção	08:30
	OS / OS Vinculada	3244 / 3361
Fazer a troca do cabo e instalar dispositivo anti queda		